

# Table of Contents

- Case 1 ..... 1
  - Cause ..... 1
  - Solution ..... 1
- Case 2 ..... 1
  - AddInfo ..... 1
  - Cause ..... 1
  - Solution ..... 1

# PANASONIC : 주소 설정 안됨

× 서보 연결 시 Scan 후 주소값이 모두 0으로 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

## Case 1

### Cause

- 드라이버의 로터리 스위치를 설정하지 않음

### Solution

- 로터리 스위치를 해당 드라이버의 주소에 맞게 설정함

## Case 2

### AddInfo

- 로터리 스위치를 모두 변경하였으나 SCAN 시 주소가 “0”으로 인식됨
- 로터리 스위치의 설정값은 무시됨

### Cause

- Station Alias 설정 초기값이 EepRom 으로 설정되어 있음 <sup>1)</sup>
- 출고 시 EepRom의 해당값은 0이므로, 모든 드라이버의 Address를 0으로 인식

### Solution

- Pr7.41<sup>2)</sup>파라미터를 0으로 설정 <sup>3)</sup>

[ethercat](#), [이더캐트](#), [panasonic](#), [파나소닉](#), [address](#), [주소](#), [config](#), [실패](#)

<sup>1)</sup>

Address를 로터리 스위치가 아닌 Eeprom에서 읽어 인식함

<sup>2)</sup>

Station Slias Selection

<sup>3)</sup>

Default : 1

From:  
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:  
[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:ts:20\\_address\\_read\\_failed&rev=1559031121](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:20_address_read_failed&rev=1559031121)

Last update: **2024/07/08 18:22**