

# Table of Contents

Case 1 .....	1
Cause .....	1
Solution .....	1

파스텍, servoon, 서보온, 진동, 알람

# [FASTECH] ServoOn 명령 시 진동 후 알람 발생

× 서보 온 시, 짧은 시간 진동 후 알람이 발생하는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

## Case 1

### Cause

- Encoder Data 이상

### Solution

- Encoder Cable을 확인한다

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70\\_users\\_guide:20\\_ts:fastech\\_servoon\\_failed&rev=1624434021](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:fastech_servoon_failed&rev=1624434021)

Last update: **2024/07/08 18:22**