

Table of Contents

증상	1
원인	1
해결법	1

서보 알람 해제 오류

× 서보의 알람이 해제되지 않을때의 안내 페이지입니다.

증상

- 소프트웨어적으로 리셋할 수 있는 신호임에도 서보 알람 해제가 안되는 현상

원인

- 서보와 케이블 연결시 Alarm Reset 신호에 대한 배선이 불량

해결법

- 터미널 (Terminal) 보드의 ALARAM RESET 을 위한 점퍼 상태를 확인
- 실제 점퍼 연결이 되어 있는 경우에도 점퍼 스위치의 교착 상태를 육안 및 실제 점검을 통해 확인

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=faq:comiapp:motionbuilder:00_servo_alarm&rev=1623061494

Last update: **2024/07/08 18:22**