

Table of Contents

G17 / G18 / G19 (평면 선택)	1
Summary	1
Format	1

G17 / G18 / G19 (평면 선택)

Summary

- G17 : X-Y 평면을 작업 평면으로 설정합니다.
- G18 : X-Z 평면을 작업 평면으로 설정합니다.
- G19 : Y-Z 평면을 작업 평면으로 설정합니다.

Format

G17

G18

G19

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:gcode:20_desc:20_gcode:17_g17&rev=1595400032

Last update: **2024/07/08 18:22**